

Phone: +385 1 6259 373  
+385 1 6259 589  
+385 1 6259 372  
+385 1 6259 381

Fax: +385 1 6259 374

AFS: LDZAYOYX

Email: aip@crocontrol.hr

URL: <https://www.crocontrol.hr>



HRVATSKA KONTROLA  
ZRAČNE PLOVIDBE

Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.  
Odjel zrakoplovnog informiranja  
Rudolfa Fizira 2  
10410 Velika Gorica, p.p. 103  
Hrvatska

AIP SUP 003/2024

Na snazi od: 04-Apr-2024

Vrijedi do: UFN

Datum izdavanja: 04-Apr-2024

## LDZA - Zračna luka ZAGREB/Franjo Tuđman - Radovi na stazama za vožnju F, D i E

### 1. UVOD

Na Zračnoj luci ZAGREB/Franjo Tuđman će se izvoditi radovi izvanrednog održavanja na stazama za vožnju F, D i E (s utjecajem na staze za vožnju G i H).

Radovi se planiraju izvoditi od **2. svibnja - 31. kolovoza 2024.**

Radovi uključuju prisutnost radnika i strojeva, a osoba za koordinaciju radova bit će u kontaktu s TWR-om.

Ovaj AIP SUP sadrži informacije o privremenim izmjenama i postupcima koji će se primjenjivati za vrijeme trajanja radova, a sve vezane informacije bit će naknadno objavljivane putem NOTAM-a, ukoliko nisu objavljene ovim putem.

### 2. LOKACIJE ZONA RADOVA I NJIHOVA AKTIVACIJA

Lokacije zona radova, po fazama izvođenja, prikazane su u Prilogu 1 (Indeksna karta s grafičkim prikazom faza radova).

Točno vrijeme aktivacije radova svake pojedine faze bit će objavljeno NOTAM-om.

### 3. OPERATIVNI UTJECAJI

Za vrijeme predmetnih radova, zbog smanjenja kapaciteta, operacije određenih vrsta letova neće biti odobrene (VFR, TECR FLT, ALTN, Training FLT, itd.).

Za operacije uzlijetanja i slijetanja zrakoplova, ovisno o stazi u uporabi i fazi radova, treba računati s mogućom povratnom vožnjom (back-track).

Vidi AIP LDZA AD 2.9/4 - Ograničenje okretišta RWY 22 (okreti za 180° na okretištu nisu mogući za zrakoplove s međuosovinskim razmakom većim od 25.6 M) i LDZA AD 2.24.1 ADC-1 - THR 22 Runway Turn Pad marking RESTRICTION (grafički prikaz).

Zbog ovih operacija, vrijeme zauzetosti RWY-a 04/22 bit će povećano.

PPR obvezan za sve letove izvan redovnog reda letenja.

Za vrijeme radova, vožnja zrakoplova mora se odvijati prema instrukcijama ATC-a.

Postupci pri smanjenoj vidljivosti (LVP) neće se provoditi.

Sve promjene bit će dodatno objavijene NOTAM-om.

### 4. UPITI

Upiti vezani za operativne promjene:  
Koordinator aerodromske aktivnosti - H24  
Email: [koordinatori@zag.aero](mailto:koordinatori@zag.aero)

Telefon: +385 1 4562 113


Ovaj AIP SUP poništava i zamjenjuje AIP SUP 002/2024.

*Upišite AIP SUP 003/2024 u GEN 0.3.*

Izbrišite AIP SUP 002/2024 iz GEN 0.3

Ref AIP: LDZA AD 2

AERODROME CHART - WORKING ZONE LOCATION



OVA STRANICA JE NAMJERNO OSTAVLJENA PRAZNA  
THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK